

12. Retningslinjer for tilsyn med magasiner og udstillinger med kulturarvsgenstande

Formål

Skader på kulturarvsgenstande skal forebygges og minimeres gennem regelmæssigt tilsyn med bygninger og genstande. Der skal foreligge en plan for, hvordan, hvor ofte og hvem der skal udføre tilsynet, og hvor hurtigt der skal rettes op på eventuelle mangler.

Anvisninger

Regelmæssigt tilsyn på institutionerne:

Regelmæssigt tilsyn foretages på alle lokaliteter fra dagligt til 2 gange om måneden. Tilsynet skal afpasses efter lokalerne, disses indretning og tekniske installationer samt årstiderne. Tilsynet skal omfatte følgende punkter:

- Skader på rør-installationer. (Alarmer/nødventiler kan installeres, dog udelukker disse ikke behovet for regelmæssigt tilsyn).
- Utætheder i bygningen, så som tag- og loftskader samt skader på vinduer
- Vurdering af belysningsniveauet (se Retningslinjer for lys). Lyset skal være slukket og gardinerne trukket for i ubemandede lokaler.
- Vurdering af indeklimaet dvs. den relative luftfugtighed, temperatur og luftkvalitet baseret på jævnlige målinger (se Retningslinjer for klima og Retningslinjer for luftkvalitet).
- Klimamålingsudstyr skal efterses og aflæses efter en fastlagt rutine.
- Vurdering af rengøringsniveauet, som skal forebygge forekomst af skadedyr samt ophobning af støv på genstande og i lokaler med genstande. Tilsynet skal ligeledes efterse, at der ikke opstår rengøringssskader på genstandene.
- Insektfælder efterses. Ved fangst rettes henvendelse til konserveringsværksted eller Statens Skadedyrslaboratorium.
- Eftersyn for angreb af skimmelsvamp og mug samt andre vækster. Ved konstatering af angreb rettes henvendelse til konserveringsværksted eller bygningssagkyndig.
- Filtre i ventilationsanlæg skal jævnligt efterses og eventuelt udskiftes. Institutionen skal have en serviceordning til disse anlæg.
- Vurdering af orden – der skal være ryddeligt og tilgængeligt i lokalerne. Magasiner må ikke bruges til opbevaring af andet end kulturarvsgenstande.

Årligt tilsyn ved konserveringsfagligt personale:

Enhver kulturarvsbevarende institution skal råde over eller have tilknyttet konserveringsfaglig ekspertise, som varetager eller rådgiver om bevaringsindsatsen på institutionen. Der skal i samarbejde med en konservator foretages en årlig inspektion, hvor der evalueres følgende:

- Indvendig bygningstilstand.
- Aktuelt klima ved punktmålinger (temperatur og relativ luftfugtighed) og sammenligning med klimadata opsamlet over hele året (se Retningslinjer for klima). Disse data kan opnås ved hjælp af dataloggere, termohygrografer eller CTS- anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring – enhed til opsamling af klimadata).
- Lysniveau måles (se Retningslinjer for lys), og UV-filtres duelighed efterprøves (se UV-filtre).
- Rengøringsniveau: A) Bygningsrengøring. B) Tilsmudsningsgrad af genstande. (Der evalueres om der er opstået skader på genstande pga. anvendte rengøringsmetoder).
- Skadedyrsbelastning. Opsamling af resultater fra insektfælder.
- Det årlige tilsyn skal munde ud i en rapport, som indeholder en samlet vurdering, og hvor nødvendigt, anbefalinger til forbedringer i forhold til ovenstående. Tilstandsrapporten skal fungere som opfølgning på bevaringsplanen (se Retningslinjer for planlægning af bevaringsindsatsen) men kan også påpege nye problemer.